OFÍCIO Nº. 439/2026

Miraselva, 10 de novembro de 2026.

Excelentíssimo Senhor Gerente:

Cumprimentando-o cordialmente e em atendimento ao solicitado pelo vereador Pedro Tolovi, em sessão ordinária realizada no dia 10 de novembro, servimo-nos do presente para requerer a Vossa Excelência a realização de vistoria técnica e dos respectivos reparos em dois pontos da rodovia Engenheiro Gilberto José Duda (PR-534), no trecho compreendido entre o portal de entrada do Município de Miraselva e o trevo de acesso à rodovia João Lunardelli (PR-170).

Preliminarmente, informamos que o primeiro local situa-se logo após a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de descida da pista, onde existem duas cavidades junto à borda do pavimento asfáltico. Uma delas apresenta avanço sobre a faixa de rolamento, com comprometimento da estrutura lateral do asfalto e formação de uma valeta. A situação inspira preocupação, sobretudo porque a vegetação às margens da rodovia encobre parcialmente os danos e dificulta sua identificação pelos condutores. Inclusive, a gravidade do problema levou um morador da Vila Rural União a improvisar uma sinalização com saco plástico, na tentativa de alertar os usuários sobre o perigo.

O segundo ponto crítico encontra-se nas proximidades da entrada da nascente popularmente conhecida como "Bicão", pouco depois da curva do Rio Capim, onde uma canaleta apresenta processo de erosão que avança sobre a margem do pavimento, com risco de comprometimento progressivo da pista.

Diante do exposto, constata-se que ambas as ocorrências exigem atenção, pois a deterioração das bordas da rodovia pode ocasionar o desprendimento de partes do revestimento asfáltico, ampliar as irregularidades existentes e comprometer a estabilidade lateral da pista. Além disso, a presença de vegetação e a localização dos danos podem dificultar sua percepção em tempo hábil, sobretudo por motoristas de caminhões, veículos de maior porte e condutores que trafegam pelo trecho sem conhecimento prévio das condições da via.

Cumpre ressaltar que a permanência dessas anomalias representa risco à segurança viária, uma vez que manobras bruscas para desviar dos obstáculos ou o contato dos pneus com as áreas erodidas podem provocar perda de controle dos veículos, danos materiais e acidentes de maior gravidade. Assim, solicitamos a atenção desse Departamento para que, com a maior brevidade possível, promova vistoria nos dois locais, providencie a limpeza da vegetação que encobre os pontos danificados e execute os serviços necessários à recomposição das canaletas, à contenção dos processos erosivos e à recuperação das bordas do pavimento.

Caso a execução imediata dos reparos não seja possível, consideramos importante a implantação de sinalização provisória adequada, a fim de alertar os condutores e reduzir a possibilidade de acidentes até a solução definitiva dos problemas. Sendo o que nos apresenta para a oportunidade, renovamos os protestos de elevada estima e de distinta consideração.

VALDAIR APARECIDO PALLA
Presidente

A/C DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR:
CARLOS EDUARDO MIGUEL
GERENTE – DER
ESCRITÓRIO REGIONAL – VALE DO IVAÍ
APUCARANA - PARANÁ